

Зубчаста передача

Зубчаста передача — механізм або частина механізму в складі якого є зубчасті колеса, що використовуються для зміни швидкості й напряму руху ведучої частини при відповідних змінах обертового моменту, коли необхідне точне відношення швидкостей ведучого і веденого вала в будь-який момент часу.

ДСТУ 3321-2003 визначає зубчастий передавач як «триланковий механізм, в якому дві рухомі ланки — зубчасті колеса, що утворюють із нерухомою ланкою обертову або поступну пару».

Зубчаста передача складається з ведучого (або декількох) зубчастого колеса, яке називається шестернею, і веденого (або декількох) зубчастого колеса.

Основні переваги

1. Постійність передавального числа, яке залежить лише від числа зубів зубчастих коліс ($i = z_2/z_1$, де i — передавальне число передачі; z_1, z_2 — число зубів відповідно ведучого та веденого зубчастих коліс).
2. Можливість передачі великих потужностей (до 50000 кВт).
3. Високий ККД ($\eta = 0,97 \dots 0,985$).
4. Малі габаритні розміри в порівнянні з іншими видами передач (фрикційними, пасовими та ін.).
5. Висока надійність та довговічність роботи.

Основні недоліки

1. Необхідність використання складного обладнання для виготовлення зубів передач.
2. Неможливість здійснення безступінчастого регулювання швидкості.
3. Робота зубчастого передавача супроводжується шумом, особливо на високих швидкостях. Зубчасті передавачі можуть бути джерелом вібрації.

Класифікація



Циліндрична зубчаста передача



Рейкова передача

- По передавальному відношенню:
 - з постійним передавальним відношенням;
 - зі змінним передавальним відношенням.
- По формі профілю зубців:
 - евольвентні;
 - колові (передача Новікова);
 - цикloidні
- По типу зубців:
 - прямозубі;
 - косозубі;
 - шевронні;

- криволінійні.
- По орієнтації осей валів:
 - з паралельними осями (циліндричні передачі з прямыми, косими і шевронними зубцями);
 - з осями, що перетинаються (конічні передачі);
 - з мимобіжними осями.
- По формі початкових поверхонь:
 - циліндричні;
 - конічні;
 - гіперболоїдні;
- По коловій швидкості коліс:
 - тихохідні;
 - середньошвидкісні;
 - швидкохідні.
- За ступенем безпеки :
 - відкриті;
 - закриті.
- По відносному обертанню коліс і розміщенню зубців:
 - внутрішнє зачеплення (обертання коліс в одному напрямку);
 - зовнішнє зачеплення (обертання коліс в протилежних напрямках).

Рейкова передача — один із видів циліндричні зубчатої передачі, де радіус дільницьного кола рейки рівний нескінченності. Застосовується для перетворення обертового руху в поступний і навпаки.

Гвинтові, черв'ячні і гіпоїдні відносяться до зубчасто-гвинтових передач. Елементи цих передач ковзають відносно один одного.

Основні параметри зубчастих передач

- Циліндричні зубчасті передачі:

Число зубців шестерні — z_1

Число зубців колеса — z_2

Модуль — m

Кут нахилу профіля зубця — β ($\beta = 0^\circ$ — для прямозубих коліс, $\beta = 8\dots20^\circ$ — для косозубих коліс, $\beta = 25\dots30^\circ$ — для шевронних коліс)

передавальне відношення — i

- Рейкові зубчасті передачі:

Число зубців колеса — z

Модуль — m

Кут нахилу лінії зубця, рейки — β ($\beta = 0^\circ$ — для прямозубих коліс, $\beta = 8\dots20^\circ$ — для косозубих коліс, $\beta = 25\dots30^\circ$ — для шевронних коліс)

- Конічні зубчасті передачі:

Число зубців шестерні — z_1

Число зубців колеса — z_2

Зовнішній коловий модуль — m_e

передавальне відношення — i

- Черв'ячні передачі:

Модуль — m


Коефіцієнт діаметру черв'яка — q

Число витків черв'яка — z_1

Вид червя'ка — (архімедовий, евольвентний, конволютний и циліндричний)

передавальне відношення — i

Складні зубчасті механізми





Зубчаста планетарна передача

Складнimi з зубчастими механiзмами називаються механiзми з зубчастими передавачами з числом зубчастих колiс бiльше двох. Це можуть бути механiзми з оригiнальними структурними схемами або механiзми, утворенi послiдовним i (чи) паралельним сполученням типових зубчастих передач.

Механiзми, у яких кiнематичнi ланцюги утворюють один або декiлька замкнутiх контурiв i у яких вхiдний потiк механiчної потужностi в процесi передачi i перетворення дiлиться на декiлька потокiв, а потiм сумується на вихiднiй ланцi, називаються багатопотоковими механiзмами. Розподiл зусиль, що передаються мiж декiлькома кiнематичними парами зменшує навантаження на елементи пар, що дозволяє iстотно зменшувати габарити та масу механiзмiв. Багатоточкова взаємодiя ланок механiзму iстотно збiльшує його жорсткiсть, а також, за рахунок осереднення похибок i зазорiв, зменшує «мертву зону» i кiнематичну похибку механiзму, але при цьому знижує коeфiцiєнт корисної дiї. За рахунок утворення в структурi механiзму внутрiшнiх контурiв число надлишкових зв'язкiв у механiзмi зростає. Тому, при виготовленнi та складаннi механiзму слiд або забезпечувати вищу точнiсть виготовлення деталей, або при проектування закладати бiльшi зазори в кiнематичних парах.

Складнi зубчастi механiзми, в яких вiсь хоча б одного колеса є рухомою, називаються *планетарними передачами*.

Детальнiше: Планетарна передача

Матерiали для виготовлення зубчастих передавачiв

Для виготовлення зубчастих передавачiв матерiали вибираються з урахуванням необхiдностi забезпечення мiцностi, довговiчностi та технologiчностi конструкцiй зубчастих колiс. Основними матерiалами, з яких виготовляють зубчастi передавачi, є: сталь, чавун, полiмери.

Найчастiше для виготовлення зубчастих передавачiв для передавання середньої потужностi без значних динамiчних навантажень, використовуються конструкцiйнi сталi марок 35, 40, 45, 50, 50Г, 40Х, 40ХН.

Для виготовлення особливо вidpoviдалiх зубчастих передавачiв, що працюють при ударних навантаженнях, використовують легованi сталi марок 45ХН, 40ХНМА, 12ХНЗА та iн.

Для тихохідних зубчастих передавачів, що працюють при спокійному навантаженні, використовують чавуни марок СЧ 15, СЧ 21, СЧ 28 та ін.

Із полімерів для виготовлення зубчастих передавачів найчастіше використовують текстоліт, нейлон, капрон або аналоги.

З метою зниження шуму, шестерня швидкохідного зубчастого передавача виготовляється з металу (сталь, чавун), а колесо з текстоліту. В приладобудуванні зубчасті передачі виготовляють із кольорових металів та їх сплавів (мідь, латунь, бронза, дюралюміній тощо).